

Sośno, 1 lutego 2018 r.

**Panie i Panowie
Marszałkowie Województw, Starostowie Powiatów,
Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast**


Szanowni Państwo

W związku z tragiczną w skutkach nawałnicą, która w sierpniu 2017 r. przeszła przez teren Gminy Sośno, województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Waszych Samorządów o udzielenie naszej gminie możliwej pomocy finansowej na usunięcie zniszczonej gminnej infrastruktury oraz pomoc mieszkańcom, którzy zostali najbardziej poszkodowani przez żywioł, a z różnych przyczyn dotychczasowa pomoc nie mogła do nich dotrzeć w wystarczającej wielkości.

Gminę Sośno zamieszkuje nieco ponad 5 tys. mieszkańców. Wichura sierpniowa uszkodziła bądź zniszczyła ponad 1 400 budynków, z czego około 500 to budynki mieszkalne. Praktycznie nie było rodziny, która nie ucierpiała w wyniku ataku żywiołu! Mieszkańcy, za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej, otrzymali pomoc rządową, w formie dotacji celowej, na likwidację skutków nawałnicy. Obecnie remontują i odbudowują swoje domy. Dzięki wsparciu samorządów z terenu całego kraju otrzymaliśmy pomoc na remont infrastruktury gminnej oraz na pomoc dla mieszkańców.

Dotychczas przekazane przez samorządy środki pozwoliły wyremontować m.in. pokrycia dachowe na budynkach oświatowych i innych obiektach komunalnych oraz wymienić podłogi i wymalować ściany w zalanych pomieszczeniach. Naprawiono infrastrukturę sportową w szkołach i tereny rekreacyjne w sołectwach. Naprawiono również dach na budynku urzędu gminy oraz uporządkowano tereny komunalne ze zwalonych drzew. Aby zapewnić mieszkańcom dojazd do domostw, stale zabezpieczana jest przejezdność dróg gminnych, które są w ogromnym stopniu rozmoknięte.





Niestety nie wszystko udało nam się wykonać przed nadejściem zimy. Szczególnie uciążliwy był brak fachowców branży budowlanej, którzy mieli ogrom robót przy remontach i odbudowie uszkodzonych lub zniszczonych budynków. Zabrakło również środków m.in. na remont infrastruktury mieszkaniowej w uszkodzonych i zniszczonych obiektach komunalnych. Mieszkańcom, którzy nie mogli zamieszkać w swoich dotychczasowych lokalach zabezpieczyliśmy kontenery mieszkalne, jako tymczasowe schronienie. Udało się także pozyskać dwa mieszkania, które, po przeprowadzeniu remontu, zasiedliliśmy lokatorami zamieszkującymi obecnie w obiektach tymczasowych. Niezbędne są także działania związane z umocnieniem rozmokniętych dróg dojazdowych do gospodarstw domowych.


Nie jesteśmy w stanie odbudować się samodzielnie, gdyż potencjał małej 5 tysięcznej wiejskiej gminy jest niewielki. Nie posiadamy przemysłu ani innych możliwości pozyskania wystarczających dochodów własnych. W związku z tym, że straty wystąpiły na całym obszarze Gminy Sośno – są one ogromne, za każdą pomoc ze strony Waszego Samorządu z góry serdecznie dziękujemy. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim samorządom: Województwom, Powiatom, Miastom i Gminom, które dotąd nas wspierały.

Nadmieniam, że w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych jesteśmy gotowi do przyjęcia pomocy finansowej i jej rozliczenia w wyznaczonym w umowie terminie.

Za każdy przejaw życzliwości w tym względzie serdecznie dziękuję w imieniu swoim oraz mieszkańców naszej gminy.

Z wyrazami szacunku

WÓJT
mgr Leszek Stroiński



Potrzeby

1. Mieszkalne budynki komunalne:

a) Budynek w Olszewce:



Zdjęcie 1. Stan po nawałnicy: zerwane poszycie dachowe wraz z konstrukcją oraz uszkodzone ściany



Zdjęcie 2. Stan aktualny: na pierwszym planie mieszkanie zastępcze w postaci domku holenderskiego

b) Mieszkania w budynku starej poczty:



Zdjęcie 3. Stan po nawałnicy zerwane poszycie dachowe oraz uszkodzona ściana nośna



Zdjęcie 4. Stan aktualny: w głębi po lewej stronie mieszkania zastępcze w postaci domków holenderskich

2. Rozmoknięte drogi dojazdowe do wybudowań:



Zdjęcie 5. Droga w Rogalinie



Zdjęcie 6. Drogi w Skoraczewie

Remonty, porządkowanie

1. Budynek Urzędu Gminy Sośno:



Zdjęcie 7. Stan po nawałnicy: zerwane poszycie dachowe



Zdjęcie 8. Stan aktualny po remoncie poszycia dachowego

2. Teren Szkoły Podstawowej w Sośnie:



Zdjęcie 9. Stan po nawałnicy: zniszczona infrastruktura boiska oraz poszycia dachowego SP



Zdjęcie 10. Stan po nawałnicy: uszkodzone poszycie dachowe w budynku SP



Zdjęcie 11. Uszkodzenia po nawałnicy: uszkodzony dach SP oraz zniszczona infrastruktura boiska



Zdjęcie 12. Stan po nawałnicy: zerwane poszycie dachowe z sali gimnastycznej w Sośnie



Zdjęcie 13. Stan aktualny sali gimnastycznej w Sośnie: naprawione poszycie dachowe



Zdjęcie 14. Aktualny stan boiska w Sośnie: naprawiona bieżnia oraz piłkochwyt



Zdjęcie 15. Stan aktualny SP w Sośnie: naprawione poszycie dachowe

3. Cmentarz komunalny w Sośnie:



Zdjęcie 16. Stan po nawałnicy: zniszczone nagrobki przez powalone drzewa



Zdjęcie 17. Stan po nawałnicy: uszkodzony chodnik z kostki brukowej



Zdjęcie 18. Stan po nawałnicy: uszkodzony krzyż oraz chodnik z kostki brukowej



Zdjęcie 19. Stan aktualny: zniszczone drzewa zostały usunięte ubytki w chodniku zostały czasowo zasypane



Zdjęcie 20. Stan aktualny: uszkodzony krzyż, kostka brukowa do uzupełnienia

4. Prywatne budynki mieszkalne i gospodarcze:

a) Budynek gospodarczy: Sośno ul. Sępoleńska 8



Zdjęcie 21. Stan po nawalnicy: zerwane poszycie dachowe oraz obalone ściany nośne



Zdjęcie 22. Stan aktualny w trakcie odbudowy

b) Budynek mieszkalny: Rogalin 6



Zdjęcie 23. Stan po nawałnicy: zerwane poszycie dachowe oraz konstrukcja dachu



Zdjęcie 24. Stan aktualny po odbudowie dachu i remoncie wnętrza

c) Budynek gospodarczy oraz chlewnia: Rogalin 54



Zdjęcie 26. Stan po nawałnicy doszczętnie zniszczony budynek gospodarczy po którym została tylko posadzka oraz uszkodzony dach chlewni



Zdjęcie 25. Odbudowany budynek gospodarczy oraz zmienione poszycie dachowe wraz z konstrukcją na chlewni

5. Lasy...:

